

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЪЯКОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИВ
Директор

МОУ «Дьяконовская СШ»
Т.А. Марунич



Приказ № 127
18 ноября 2022 г.

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 4.30**

Муниципальное образование Веневский район

18.11.2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «Дьяконовская СШ»
- 1.2. Адрес объекта Веневский р-н, Дьяконово с, Барская Слобода ул, 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажей, 1558 кв. м наличие прилегающего земельного участка (да, нет), Да 14500 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2028 г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дьяконовская средняя школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Веневский р-н Венев г Ильича пл 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус пассажирский (школьный) следует утвержденному маршруту. Пребывает в с.Дьяконово на школьную стоянку (парковку), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; _____
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; Тактильная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет (описать Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____))
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение*	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1, 2, 3, 4, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		7, 8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		22, 23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		24, 25

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход (входы) на территорию: Не нуждается; Путь (пути) движения на территории: Не нуждается; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий;
2	Вход (входы) в здание	Входная площадка (перед дверью): Не нуждается; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Путь (пути) движения: Не нуждается; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Не нуждается; Лестница (внутри здания): Не нуждается; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Не нуждается;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кабинетная форма обслуживания: Не нуждается;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт капитальный; Туалетная

		комната: Ремонт капитальный; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Система информации на объекте: Не нуждается;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Вход (входы) на территорию: Не нуждается; Путь (пути) движения на территории: Не нуждается; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий; Входная площадка (перед дверью): Не нуждается; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий; Путь (пути) движения: Не нуждается; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Не нуждается; Лестница (внутри здания): Не нуждается; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Не нуждается; Кабинетная форма обслуживания: Не нуждается; Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт капитальный; Туалетная комната: Ремонт капитальный; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий; Система информации на объекте: Не нуждается;

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2026

в рамках исполнения: план

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат: ДП-И (К, О, С, Г,У)

(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; (разработка проектно-сметной документации)

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией
(название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «Дьяконовская СШ», Веневский р-н, с.Дьяконово, ул. Барская Слобода, д.6

Наименование объекта, адрес:

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адапт объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2, 3			отсутствуют	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4, 5			отсутствует	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		6		Все	установка дорожных знаков	Ремонт текущий
1.6	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		1, 2, 3, 4, 5, 6	Вход (входы) на территорию: Не нуждается; Путь (пути) движения на территории: Не нуждается; Автостоянка и парковка: Ремонт текущий;

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7			отсутствуют	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		8, 9		Все	Установить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей	Ремонт текущий

2.5	Тамбур	есть		10		Все	Установить на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) отсутствует яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м., расположенной на уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м.;	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Входы (входы) в здание	ДП-В		7, 8, 9, 10	Входная площадка (перед дверью): Не нуждается; Дверь (входная): Ремонт текущий; Тамбур: Ремонт текущий;

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14			отсутствует	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		15, 16, 17			отсутствует	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		18			Установить контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету менее 0,95 м, приспособленные для пропуски инвалидов на креслах-колясках;	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		19, 20, 21			отсутствует	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне			11, 12		Все	отсутствует	Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Путь (пути) движения: Не нуждается; Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Не нуждается; Лестница (внутри здания): Не нуждается; Дверь: Ремонт текущий; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): Не нуждается;

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		22, 23			отсутствует	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(зона обслуживания инвалидов)	ДП-В		22, 23	Кабинетная форма обслуживания: Не нуждается/

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(места приложения труда)	ДП-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)(жилые помещения)	ДП-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

N	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				Все	Перепланировка и переустройство санузлов. Ширина доступной кабины в общественной уборной < 1,65 м.; Глубина доступной кабины в общественной уборной < 2,2 м.; Ширина двери доступной кабины в общественной уборной < 0,9 м.; Ширина пространства рядом с унитазом для размещения кресла-коляски < 0,8 м.; Ширина проходов между рядами для кабин закрытых и открытых душевых, групповых и одиночных умывальников, уборных, писсуаров < 1,8 м.;	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				Все	Выполнить Нумерацию шкафов раздевальных не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне	Ремонт текущий

	ОБЩИЕ требования к зоне			24, 25		Все	требуется установить кабину (туалетную) для инвалидов-колясочников шириной 1,65 м, длиной 2,2 м, с шириной дверного проема не менее 0,9 м, шириной пространства перед унитазом не менее 0,8 м.	Ремонт капитальный
--	-------------------------	--	--	--------	--	-----	--	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		24, 25	Санитарно-гигиенические помещения: Ремонт капитальный; Туалетная комната: Ремонт капитальный; Бытовая комната (гардеробная): Ремонт текущий;

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть				Все	отсутствует	Не нуждается

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	--	------------	---

		на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			Система информации на объекте: Не нуждается;

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____